


通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 26

学校名	四万十町立 川口小学校	担当者 職名	校長	氏名	高石 浩
路線名	国道 ・ 県道 ・ <u>市町村道</u> (南川口 号線)				
場所 (番地・目標物等)	川口小学校校門前				
危険な状況	横断歩道の白線が消えつつある				
その他参考となる事項					

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 東又小学校	担当者 職名	教頭	氏名	正岡 美砂
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (黒石中央 号線)				
場所 (番地・目標物等)	県道 3 2 5 号線手前の道で串田美容室前の交差点				
危険な状況	見通しが悪く、カーブミラーは設置されているが、見えにくい。東又小学校の校門から児童が自転車で出てきたり、職員が自動車に出て来たりする場合も道路から来る自動車が見えにくく、東又駐在所からも注意喚起の指導を受けている。				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

カーブミラーの設置の増設、または見直し等

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 28

学校名	四万十町立 東又小学校	担当者 職名	教頭	氏名	正岡 美砂
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (志和仁井田線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	奈路橋				
危険な状況	歩道がなく、橋が盛り上がっていて、見通しが悪い。低学年が自転車に乗って橋を渡る時は向こう側からは見えづらい。また、橋と橋の付近は歩道がないため児童の通学には危険である。				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 東又小学校	担当者 職名	教頭	氏名	正岡 美砂
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (黒石土居 号線)				
場所 (番地・目標物等)	県道326号線から国元建設の前を通り、西森商店まで行く道の一部(ガードレール・柵がない部分)				
危険な状況	道と田んぼ等の高低差が大きいのに、ガードレールや柵がないため、児童が通学するのに危険な状態である。				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 30

学校名	四万十町立 興津小学校	担当者 職名	教頭	氏名	武内 交子
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (興津中央線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	興津小学校 (興津 1 5 7 2) より西へ4号避難タワー前の4差路				
危険な状況	停止線がないため、飛び出してきた車両と接触事故の危険性がある (常時)				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 31

学校名	四万十町立 興津小学校	担当者 職名	教頭	氏名	武内 交子
路線名	国道 ・ 県道 市町村道 (興津窪川線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	興津小学校 (興津1572) より西へ海水浴場と市街地への3差路				
危険な状況	停止線がないため、飛び出してきた車両と接触事故の危険性がある。車がスピードを出すことと、一時停止して確認しない。(一時停止の標識があればいいと思う。)				
その他参考となる事項	保護者からの情報				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 32

学校名	四万十町立 興津小学校	担当者 職名	教頭	氏名	武内 交子
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (郷浦線・一本松浦分線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	(浦分地区) 佐藤商店 200m 灯台口に抜ける道の4差路				
危険な状況	停止線がないため、飛び出してきた車両と接触事故の危険性がある。				
その他参考となる事項	地域住民からの情報				

【地図添付】




※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川中学校	担当者 職名	校長	氏名	黒岩 範久
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	国道381号線 大井野～口神ノ川間				
危険な状況	交通量が多い。歩道が無いうえに分離帯がないところがあり、自転車通学には危険。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川中学校	担当者 職名	校長	氏名	黒岩 範久
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (神の西線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町香月が丘 (緑林公園から窪川浄水場間の町道)				
危険な状況	交通量もあるが、歩道が狭くカーブで死角になっており車が来ていることがわからず、自転車通学や徒歩通学には危険				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 窪川中学校	担当者 職名	校長	氏名	黒岩 範久
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (宮ノ越 号線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町香月が丘 (給食センター前～根々崎の町道)				
危険な状況	交通量もあるが、歩道が狭くカーブで死角になっている上に崖が切り立っており、自転車通学や徒歩通学には危険				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 36

学校名	四万十町立 田野々小学校	担当者 職名	教頭	氏名	坂井 宏充
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	四万十町大正 国道381号線 (熊野神社前～田野々大橋)				
危険な状況	国道381号線の熊野神社前 (下図①) から田野々大橋 (下図②) までの速度規制がないため、走行車両の速度が速く、歩道であっても児童・一般の歩行者が通るときに危険を感じる。ぜひとも速度制限を設けていただきたい。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道 県道 ・ 市町村道 (381号外 号線)				
場所 (番地・目標物等)	横断歩道のライン引き直し (四万十町全域)				
危険な状況	横断歩道のラインが消えている箇所が多く、ラインが見えないことで、歩行者では横断歩道を無視した横断があったり、運転者側では横断歩道に注意が向かないなどの危険な状況が生まれている。				
その他参考となる事項	例として、田野々地区の国道の横断歩道の写真を載せています。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (浦越本 号線)				
場所 (番地・目標物等)	浦越から国道にトンネル出口に出るまでの区間				
危険な状況	雨天時の翌日など、落石が目立つ。夜間は鹿などの獣も突然飛び出てくる。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 大正中学校	担当者 職名	教頭	氏名	下元 伸博
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (田野々中央 号線)				
場所 (番地・目標物等)	大正町内のメイン通り				
危険な状況	歩道の整備がなく、交通量が多い朝、夕に危険を感じる。				
その他参考となる事項	歩道のカラー舗装等が可能であればお願いしたい。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 昭和小学校	担当者 職名	校長	氏名	山岡 史子
路線名	国道 県道 ・ 市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	基幹集落センター前				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童の通学路になっているが路側帯が極めて狭く非常に危険 ・ 交通量が多く通行車両のスピードも極めて速いため非常に危険 ・ 急なカーブになっており見通しがきかず非常に危険 ・ 路上駐車がありさらに見通しがきかず危険度が増す ・ 平成30年度にこの地点で大きな交通事故があった 				
その他参考となる事項	保護者				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)


特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 41

学校名	四万十町立 昭和小学校	担当者 職名	校長	氏名	山岡 史子
路線名	国道・県道・市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	昭和小学校前の国道				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の通学路になっているが路側帯が狭く道路幅全体が狭いため非常に危険 ・交通量が多く通行車両のスピードも極めて速いため非常に危険 				
その他参考となる事項	保護者				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (広瀬 号線)				
場所 (番地・目標物等)	川平トンネルの左へ抜け、旧広井小学校へ向かう道路沿い (旧道)				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全体的に落石・落木が多く見られ、自転車等での登校の際に危険が伴う。 ・ 山側はいたるところに崩れている形跡 (木々の根っこなどがむき出しになっているところ) があり今後も雨の影響で崩れることが予想される。 				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (十和吉野線 号線)				
場所 (番地・目標物等)	古城地域から県道106号線等で十川小中学校へ向かう通学道 (1)				
危険な状況	①道路が大きくカーブしており、見通しのわるい。カーブミラーは設置されているが、対向車の認識が難しい。 ②十川自動車から学校へのルート。小道から、106号線（比較的車の通りが多い）にさしかかる交差点。カーブミラーがなく、特に右（十和温泉側）から走行してくる車の認識が難しく衝突の危険がある。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 県道 ・市町村道 (十和吉野 号線)				
場所 (番地・目標物等)	古城地域から県道106号線で十川小中学校へ向かう通学道 (2)				
危険な状況	①(町道)山側が高い壁のようになっており、細かな落石が多い。カーブで見通しがわるく、斜面で自転車で通行の際はスピードの出しすぎに注意が必要。(以前、自転車で転倒した生徒の報告があった場所。) ②(県道)民家がとぎれ、建物がない直線の区間。山側の斜面より落石がある。 ③(町道)十川自動車を過ぎた古い小道の山側(左)。落石、落木が多く、落石止めも作成されているが、周辺には落石が多く見られる。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (十和吉野 号線)				
場所 (番地・目標物等)	古城地域から県道106号線等で十川小中学校へ向かう通学道 (3)				
危険な状況	①鳥川橋付近。山側からの落石が多く見られ、以前より工事が継続しており、通行時は注意が必要。 ②古城下組集会所から脇に入る小道の周辺で山側に大きく崩れた形跡が見られる。				
その他参考となる事項	・落石については下記地図に記した以外にも多数あり。				

【地図添付】

① ※鳥川橋付近は落石が多く注意が必要

②山側に大きく崩れた跡があ

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 46

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (十和吉野 号線)				
場所 (番地・目標物等)	古城地域から県道106号線等で十川小中学校へ向かう通学道 (4)				
危険な状況	道路の山側が崩れ、落石がある。落石防止のための壁が作られているがその横から小石が流れ出ている状態がある。自転車等の通行時に危険を伴う。				
その他参考となる事項					

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	国道 ・ 県道 ・ 市町村道 (十川一ノ瀬 号線)				
場所 (番地・目標物等)	学校の裏側の道 (職員室から見える位置)				
危険な状況	山側の落石防止の金網がさけ、木々がぶら下がっている状態。さけた金網の下や周囲に石が落ちており通行時に危険である。水道管?を保護している材料も外れて落ちている。				
その他参考となる事項	部活動等でランニングに使用するルートでもある。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。


金網の裂け目が広がると、様々な危険な状態が予想される。

通学路における交通上の危険箇所調査票

NO 48

学校名	四万十町立 十川小・中学校	担当者 職名	教頭	氏名	本山 真美 (小) 松下 誠司 (中)
路線名	(国道) ・ 県道 ・ 市町村道 (381 号線)				
場所 (番地・目標物等)	十和地域振興局周辺の国道				
危険な状況	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、車との接触が心配される。 ・大型車が行き交うことが多く自転車での往来は特に注意が必要。 				
その他参考となる事項	・場所により、路上駐車等があり、通行に危険が生じる場合がある。				

【地図添付】



※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。