

四万十町内通学路の対策箇所一覧表

【四万十町立仁井田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
1	四万十町仁井田 信号機 窪川-005	赤信号でも車が通過する	道路標示の設置（国道56号）	道路管理者(国)
			児童への安全確認の徹底（国道56号）	学校
			交通安全週間中の街頭指導（国道56号）	学校
			予告信号機設置（国道56号）	警察・公安委員会
2	四万十町仁井田 ゆういんぐ四万十より100m須崎よりの国道沿い約200m区間	歩道が狭い、交通量が多い	平張りコンクリート（国道56号）	道路管理者(国)
			路肩のカラー化（国道56号）	道路管理者(国)
			児童への安全確認の徹底（国道56号）	学校
			押ボタン信号機移設（国道56号）	警察・公安委員会
			横断歩道移設（国道56号）	警察・公安委員会

【四万十町立影野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
3	床鍋の豚太郎店から100m程七子峠よりにある床鍋橋	橋に歩道がない	歩道の設置・拡幅（国道56号）	道路管理者(国)
4	ヒロハチシャの木から奥呉地方への道	外灯がない、暗い	外灯要望は地区で町に申請（町道奥呉地床鍋線）	学校
5	影野上地区の双津の川橋付近の国道	横断歩道を渡る際、手前のカーブが大きいため、車の発見が遅れる、歩道が狭い	平張りコンクリート（国道56号）	道路管理者(国)

【四万十町立七里小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
6	学校(四万十町七里1214)から県道19号までの通学路	道幅が狭い、路肩に水路がある	防護柵の設置（県道作屋影野停車場線）	道路管理者(県)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅（県道作屋影野停車場線）	道路管理者(県)
			警戒標識、表示等の設置（県道窪川船戸線）	道路管理者(県)
			横断歩道標示補修（県道松原窪川線）	警察・公安委員会

四万十町内通学路の対策箇所一覧表

【四万十町立米奥小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
7	四万十町米奥450番地から43番地まで	歩道がない、道幅が狭い	歩道の設置・拡幅（県道松原窪川線）	道路管理者(県)
			児童への交通安全指導（県道松原窪川線）	学校
8	四万十町米奥の四万十源流大橋から県道19号線窪川船戸線の下吉斗俵地区まで、および北の川橋までの区間	歩道がない	歩道の設置・拡幅（県道窪川船戸線）	道路管理者(県)
			路側帯のカラー舗装化（県道窪川船戸線）	道路管理者(県)
			側溝蓋の設置（県道窪川船戸線）	道路管理者(県)

【四万十町立窪川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
9	四万十町 金上野 クボタ営業所前交差点付近	交通量が多い、車のスピードが速い、歩道がない、信号がない、カーブミラーが小さい	路肩のカラー化（国道56号）	道路管理者(国)
			信号機新設希望（国道56号）	警察・公安委員会
10	四万十町 金上野 町堂グラウンド出口より町側の横断歩道	横断歩道が追い越し車線の近く、カーブで見通しが悪い、交通量が多い、車のスピードが速い	道路標示の設置（国道56号）	道路管理者(国)
11	四万十町 古市町生田組前の交差点	左折時の大型車両の内輪差が危険、道幅が狭い、交通量が多い	路肩(路側帯)の設置・拡幅（国道56号）	道路管理者(国)
12	四万十町 新開町 橋本石油前交差点	見通しが悪い、交差点が鋭角、横断歩道がない、交通量が多い	路肩(路側帯)の設置・拡幅（国道381号）	道路管理者(県)
			児童への交通安全指導（国道381号）	学校
			横断歩道新設（国道381号）	警察・公安委員会
13	四万十町 大井野 吉良自動車前～五社への分岐までの国道	歩道が極端に狭い、交通量が多い、車のスピードが速い	歩道の設置・拡幅（国道381号）	道路管理者(県)
			路側帯のカラー舗装化（国道381号）	道路管理者(県)
14	四万十町東川角 旧丸山小学校付近 山崎俊隆氏前カーブ	道幅が狭い、カーブの見通しが悪い	警戒標識、表示等の設置（県道松原窪川線）	道路管理者(県)
15	四万十町 琴平町 文具はうすリュービ前交差点	信号待ちのスペースが狭い	車道分離標(ラバーポール)の設置（町道山手線）	道路管理者(市町村)
16	四万十町 琴平町 味覚前の交差点	道幅が狭い、交差点の見通しが悪い	道路反射鏡の設置（町道吉見町本通り線）	道路管理者(市町村)
			児童への交通安全指導（町道吉見町本通り線）	学校

四万十町内通学路の対策箇所一覧表

【四万十町立川口小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
17	南川口108番地 川口小学校(四万十町南川口108) 正門周辺	水路に柵がない	車道分離標(ラバーポール)の設置 (県道小味野々川口線)	道路管理者(県)
			児童への交通安全指導 (県道小味野々川口線)	学校
			柵の設置 (県道小味野々川口線)	学校
18	南川口108番地 川口小学校(四万十町南川口108)正門周辺	交通量が多い、車のスピードが速い	路側帯のカラー舗装化 (県道小味野々川口線)	道路管理者(県)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅 (県道小味野々川口線)	道路管理者(県)
			警戒標識、表示等の設置 (県道小味野々川口線)	道路管理者(県)
			児童への交通安全指導 (県道小味野々川口線)	学校
19	南川口 集会所と学校(四万十町南川口108) 正門まで	見通しが悪い、飛び出しの危険	道路反射鏡の設置 (町道川口住宅線)	道路管理者(市町村)
			児童への交通安全指導 (県道小味野々川口線)	学校
20	川口保育所(四万十町南川口181-1)から檜生原にかけて	道路に木がかかっている、土砂崩れの心配、道幅がせまい、ガードレールがない	車道分離標(ラバーポール)の設置 (県道小味野々川口線)	道路管理者(県)
21	秋丸	歩道がない、交通量が多い	路側帯のカラー舗装化 (国道381号)	道路管理者(県)

【四万十町立東又小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
22	四万十町黒石336(西森商店前)四又路	道幅が狭い交差点、保育所への送り迎えの車が右左折する	路肩(路側帯)の設置・拡幅 (県道上ノ加江窪川線)	道路管理者(県)
			警戒標識、表示等の設置 (県道上ノ加江窪川線)	道路管理者(県)
			一時停止規制新設 (町道与津地坂塩線)	警察・公安委員会
23	四万十町黒石363(串田美容室前・小学校正門入り口)三又路	道幅が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅 (県道上ノ加江窪川線)	道路管理者(県)
			横断歩道標示補修 (県道上ノ加江窪川線)	警察・公安委員会
24	四万十町数神794-6田村米穀店から723-1串田自動車の間	歩道がない、見通しが悪い	歩道の設置・拡幅 (県道興津窪川線)	道路管理者(県)
25	四万十町数神—遠山交差点	交差点に横断歩道がない	横断歩道新設 (県道興津窪川線)	警察・公安委員会

【四万十町立興津小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
26	興津小学校1572より興津376までの区間	道幅が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅 (県道興津窪川線)	道路管理者(県)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅 (町道興津中央線)	道路管理者(市町村)
			児童への交通安全指導 (県道興津窪川線)	学校

四万十町内通学路の対策箇所一覧表

【四万十町立田野々小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
27	四万十町大正の田野々大橋周辺	交通量が多い、車のスピードが速い、見通しが悪い	警戒標識、表示等の設置（国道381号）	道路管理者(県)
			植栽の剪定（国道381号）	道路管理者(県)
			交差点改良（国道381号）	道路管理者(県)
			信号機新設（国道381号）	警察・公安委員会
			横断歩道補修（国道381号）	警察・公安委員会
28	四万十町大正512周辺(通所介護という周辺)	道幅が狭い、見通しが悪い、カーブミラーがない	道路反射鏡の設置（町道田野々中央線）	道路管理者(市町村)
			保護者の一方通行化及び危険個所の説明（町道田野々中央線）	学校

【四万十町立北ノ川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
29	大正北ノ川 上宮沈下橋	橋幅がせまい、欄干がない、川に落ちる危険	看板の設置（町道北ノ川上宮線）	学校
			スクールバスのルート変更協議（町道北ノ川上宮線）	学校
30	大正北ノ川～相去	道幅が狭い、見通しの悪いカーブが多い、ガードレールのない場所がある、がけ崩れの危険性	防護柵の設置（町道北ノ川相去線）	道路管理者(市町村)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅（町道北ノ川相去線）	道路管理者(市町村)
31	大正北ノ川 北ノ川集会所前横断歩道	車のスピードが速い、交通量が多い	警戒標識、表示等の設置（国道381号）	道路管理者(県)
			植栽の剪定（国道381号）	道路管理者(県)
			街頭指導の継続（国道381号）	学校
32	北ノ川 大和建设西川の横断歩道	車のスピードが速い、交通量が多い	警戒標識、表示等の設置（国道381号）	道路管理者(県)
			スクールバス運行ルートの変更協議（国道381号）	学校
33	大正北ノ川 弘瀬トンネル西出口	カーブで見通しが悪い	児童への交通安全指導（国道381号）	学校

四万十町内通学路の対策箇所一覧表

【四万十町立十川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
34	十和川口 田島石油店(203番地よりやや東)～みよしや建材店(260番地1)間 その中でも特に泉衣料十和工場(209番地)～みよしや建材店間	交通量が多い、大型車両が多く通行する、歩道がない、路側帯が狭い	路側帯のカラー舗装化（国道381号）	道路管理者(県)
			路肩(路側帯)の設置・拡幅（国道381号）	道路管理者(県)
			警戒標識、表示等の設置（国道381号）	道路管理者(県)
			速度規制標示(30k)補修（国道381号線）	警察・公安委員会
35	十和川口 十和温泉前(392番地1)～十川小学校前 間	道幅が狭い	路肩(路側帯)の設置・拡幅（町道十川川口線）	道路管理者(市町村)
			白線完成後に山手側通行の安全指導（町道十川川口線）	学校
			速度規制標示(30k)補修（国道381号線）	警察・公安委員会

【四万十町立昭和小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
36	四万十町立昭和小学校前	交通量が多い、歩道がない、路側帯が狭い	路側帯のカラー舗装化（国道381号）	道路管理者(県)
			警戒標識、表示等の設置（国道381号）	道路管理者(県)
			国道沿い擁壁の検討（一般国道381号）	学校