

通学路における交通上の危険箇所調査票/対応策

夏-20

学校名	大正中学校	担当者 職名	校長
路線名	国道・県道・ 市町村道 (町道田野々中央線)		
場所 (番地・目録物等)	大正中学校(大正291番地)西側 JR予土線線路下トンネル		
危険な状況	線路下のトンネルは道幅が狭く見通しも悪いため、通学の生徒と車が接触する危険が大きい。		
その他参考となる事項			
【地図添付】			

※ 可能な限り写真を添付(データのプリントアウト等)

特に緊急対応の必要がある場合は記載してください。

道路管理者	四万十町役場 建設課(大正地域振興局)
①短期的な対策	<p>【町建設課】(大正地域振興局) 道路反射鏡の設置 H24</p> <p>【学校】 保護者に一方通行化及び危険個所の説明 H24 地域や保護者に注意喚起を促す H30 生徒会活動や愛好作業時に、カーブミラーの清掃を実施 H30</p>
②中長期的な対策	