


松葉川地区基幹集落センター新築工事（フェンス改修）



敷地全体フェンス撤去及び赤色箇所フェンス設置

現況写真（フェンス）



敷地北西側



敷地北東側



敷地南西側（道路面）



敷地南東側



敷地西角



敷地東角